



REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
30 AGO. 2013
ARRIVO

DIME/SIME - Prot. n.

001519

Viggiano, li 30 AGO. 2013



divisione
exploration & production

Distretto Meridionale
Via del Convento, 14
85059 Viggiano (PZ)
Tel. centralino +39 097 5313511-111
eni.com

Al Dott. Donato Viggiano
Direzione Generale
Dipartimento Ambiente, Territorio
e Politiche della Sostenibilità
Regione Basilicata
Via V. Verrastro, 5
85100 - POTENZA

e p.c. Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via V. Verrastro, 5
85100 - POTENZA

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata
Via della Fisica 18C/D
85100 - POTENZA

Sindaco del Comune di Montemurro
Largo S. Antonio
85053 - MONTEMURRO (PZ)

Provincia di Potenza
Settore Ambiente
Piazza delle Regioni
85100 - POTENZA

Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di
Potenza
Piazza Mario Pagano, 1
85100 - POTENZA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per le Risorse
Minerarie ed Energetiche
Divisione IV
Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. di
Napoli
Piazza G. Bovio, 22
80133 - NAPOLI

REGIONE BASILICATA AOO: Giunta Regionale di Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità			
30 AGO. 2013			
Ufficio	Cat.	Cl.	
<i>Fgr</i>			<i>Alu</i>

AB

OGGETTO: Nota tecnica di risposta al comunicato stampa del 29.8.2013 - Sito "Costa Molina 2".



eni

divisione
exploration & production

Distretto Meridionale

Con riferimento al Vs. comunicato stampa, emesso in data 29.8.2013, si trasmette una nota tecnica di dettaglio sullo stato dei luoghi, redatta a seguito del sopralluogo eseguito da tecnici eni, in data 11.7.2013 in Contrada la Rossa di Montemurro.

Detta nota illustra i risultati dei rilevamenti geologici e delle indagini ambientali condotti nell'area, dai quali si evince l'inesistenza di una qualsiasi correlazione tra il fenomeno investigato e l'attività petrolifera di eni nell'area.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto Meridionale
Ing. Ruggero Gheller

All.ti: c.s.d.